





Comune di  
**MONOPOLI**  
Città Metropolitana di Bari



# PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Ai sensi della Deliberazione Regionale Puglia n. 2062 del 18.11.2019 (B.U.R.P. n. 140 del 03.12.2019) – “Contributo ai Comuni per la redazione del Piano abbattimento barriere architettoniche (PEBA). Definizione dei criteri di riparto e delle modalità di assegnazione delle risorse regionali previste ai sensi dell’art. n. 87 della L.R. 28/12/2018, n. 67 e approvazione delle Linee Guida per la redazione dei PEBA.”

**COMMITTENTE**  
**SINDACO**  
**ASSESSORE**  
alla Disabilità e Servizi Sociali  
**RUP**

Comune di Monopoli (BA)  
Angelo Annese  
Avv. Miriam Gentile  
Ing. Angela Pinto

Redazione a cura di:



**Gruppo di progettazione:**  
Ing. Maurizio Difronzo - Direttore Tecnico  
Ing. Rita Alessandra Aquilino  
Ing. Germana Pignatelli - Ing. Vito Porrelli  
Arch. Giorgia Floro - Arch. Ivan Cosimo Iosca  
Ing. Claudio Giuseppe Allegretta  
Ing. Roberta Gentile

Timbri ed Approvazioni



*[Handwritten signature]*  
**ElaborAzioni S.r.l.**  
Via Marco Partipilo, 4 - 70124 BARI  
C.F. - P. IVA 06674880726

ELAB.  
**ALL.5**

**STIMA DEI COSTI**

REDAZIONE

OTTOBRE 2022

ADOZIONE

APPROVAZIONE



## Sommario

|  |   |
|--|---|
| SOMMARIO .....   | 2 |
| 1. DESCRIZIONE GENERALE .....                              | 3 |
| 2. ELENCO EDIFICI E RELATIVE STIME DI COSTO .....          | 4 |
| 3. TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI IPOTIZZATI ..... | 5 |

## 1. Descrizione generale

Il presente elaborato è redatto ai fini di fornire al RUP e agli Uffici competenti una disamina più di dettaglio sulla stima dei costi utilizzata per la determinazione degli interventi del PEBA del Comune di Monopoli.

Per ciò che attiene al PEBA urbano, i valori riportati nella Relazione Generale derivano dalla sommatoria degli interventi risolutivi attribuiti ad ogni singolo punto oggetto di rilievo, suddivisi per Zone Omogenee così come definite e meglio spiegate nella Relazione stessa. Nelle allegate schede degli interventi urbani (All. 1) sono riportati, nel dettaglio, gli interventi attraverso la descrizione della loro tipologia e il costo stimato.

Per ciò che attiene al PEBA Edifici, invece, la stima dei costi è direttamente conseguente a quanto rilevato in termini di criticità: nelle schede interventi (All. 2) sono riportate tutte le criticità rilevate e, per ciascuna, l'intervento risolutivo proposto con il relativo costo standard. La sommatoria di tali costi, per ciascun edificio, definisce la stima del costo globale di intervento per l'adeguamento dell'edificio stesso alla normativa sulle barriere architettoniche.

Al fine di fornire un maggiore dettaglio, di seguito si riportano le tabelle di calcolo relative agli edifici oggetto delle analisi del PEBA.

Sia per il livello Urbano che per gli Edifici, restano fuori dalla presente stima tutti quegli interventi caratterizzati da particolare complessità e/o da un elevato grado di discrezionalità nelle scelte, in termini progettuali, tali per cui si rende necessaria la definizione di un livello più approfondito di progettazione in luogo della pianificazione prevista dal PEBA. Tutti questi casi sono esplicitamente richiamati sia nella Relazione Generale che nelle schede di dettaglio allegate.

## 2. Elenco edifici e relative stime di costo

Promosso da:



Città di Monopoli

Redazione a cura di:



| Codice ID | Costo totale       | Nome edificio                                    |
|-----------|--------------------|--|
| ED01      | <u>40.690,00 €</u> | Palazzo di Città                                 |
| ED02      | <u>15.790,00 €</u> | Ufficio Tecnico e Ragioneria                     |
| ED03      | <u>10.990,00 €</u> | Servizi Sociali, Sport e Pubblica istruzione     |
| ED04      | <u>74.670,00 €</u> | Polizia Locale                                   |
| ED05      | <u>6.390,00 €</u>  | Scuola infanzia Mons. Carlo Ferrari              |
| ED06      | <u>49.340,00 €</u> | Scuola Alessandro Volta                          |
| ED07      | <u>6.490,00 €</u>  | Scuola infanzia Armando Dorsi                    |
| ED08      | <u>45.100,00 €</u> | Scuola infanzia Anita Garibaldi                  |
| ED09      | <u>6.340,00 €</u>  | Scuola infanzia La Madia                         |
| ED10      | <u>3.870,00 €</u>  | Scuola infanzia L'Assunta                        |
| ED11      | <u>62.040,00 €</u> | Scuola infanzia Giovanni XXIII                   |
| ED12      | <u>10.990,00 €</u> | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe"            |
| ED13      | <u>4.040,00 €</u>  | Scuola infanzia Via Gobetti                      |
| ED14      | <u>28.040,00 €</u> | Scuola primaria Via Dieta                        |
| ED15      | <u>42.700,00 €</u> | Scuola primaria Giovanni Paolo II                |
| ED16      | <u>69.140,00 €</u> | Scuola primaria Melvis Jones                     |
| ED17      | <u>10.090,00 €</u> | Scuola primaria Santa Lucia                      |
| ED18      | <u>19.640,00 €</u> | Scuola primaria Carolina Bregante                |
| ED19      | <u>31.590,00 €</u> | Scuola sec. di I grado G. Galilei                |
| ED20      | <u>44.840,00 €</u> | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo             |
| ED21      | <u>26.690,00 €</u> | Scuola Alessandro Volta (Palestra)               |
| ED22      | <u>16.790,00 €</u> | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico            |
| ED23      | <u>21.390,00 €</u> | Biblioteca Rendella                              |
| ED24      | <u>10.390,00 €</u> | Castello Carlo V                                 |
| ED25      | <u>37.140,00 €</u> | Cimitero Comunale                                |
| ED26      | <u>62.940,00 €</u> | Conservatorio musicale                           |
| ED27      | <u>22.340,00 €</u> | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale    |
| ED28      | <u>62.650,00 €</u> | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba |
| ED29      | <u>88.190,00 €</u> | Stadio Comunale                                  |
| ED30      | <u>22.850,00 €</u> | Palazzetto dello Sport                           |
| ED31      | <u>14.890,00 €</u> | Piscina Comunale                                 |
| ED32      | <u>3.040,00 €</u>  | Tendostruttura sportiva                          |

### 3. Tabella riepilogativa degli interventi ipotizzati

Promosso da:



Città di Monopoli

Redazione a cura di:



| Codice ID | Nome edificio                | ID punto | Foto rilievo problematica  | Note criticità  | Voce codice abaco | Descrizione criticità rilevata   | Costo unitario | Unità di misura              | Quantità | Costo intervento |
|-----------|------------------------------|----------|----------------------------|---|-------------------|--|----------------|------------------------------|----------|------------------|
| ED01      | Palazzo di Città             | ED01_1   | 2021-10-20<br>11.16.56.jpg | Necessità di inserire una piattaforma elevatrice o un         | ED.05             | Necessita' di prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio / montascale.  | 15000          | cad.                         | 1        | 15000            |
| ED01      | Palazzo di Città             | ED01_2   | 2021-10-20<br>11.24.21.jpg | Necessità di prevedere un sistema di sollevamento per il      | ED.05             | Necessita' di prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio / montascale.  | 15000          | cad.                         | 1        | 15000            |
| ED01      | Palazzo di Città             | ED01_3   |                            | Servizi igienici per disabili non adeguatamente               | ED.11             | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20             | cad.                         | 2        | 40               |
| ED01      | Palazzo di Città             | ED01_4   | 2021-10-20<br>11.40.39.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona | ED.15             | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50             | cad.                         | 1        | 50               |
| ED01      | Palazzo di Città             | ED01_5   |                            | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non      | ED.14             | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50             | cad.                         | 6        | 300              |
| ED01      | Palazzo di Città             | ED01_6   | 2021-10-20<br>11.36.42.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento             | ED.13             | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30             | ml                           | 60       | 1800             |
| ED01      | Palazzo di Città             | ED01_7   | 2021-10-20<br>11.40.45.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici           | ED.09             | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100            | cad.                         | 50       | 5000             |
| ED01      | Palazzo di Città             | ED01_8   | 2021-10-20<br>11.37.16.jpg | Necessità di ridefinizione della luce netta della porte       | ED.27             | Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm.  | 700            | cad.                         | 5        | 3500             |
| ED01      | Palazzo di Città             | ED01_9   | 2021-10-20<br>11.25.27.jpg | Assenza di slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei   | ED.23             | Assenza di slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi.  | 0              | Quantificazione di dettaglio | 0        | 0                |
| ED02      | Ufficio Tecnico e Ragioneria | ED02_1   | 2021-10-13<br>11.30.40.jpg | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla        | ED.18             | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90             | €/mq                         | 10       | 900              |
| ED02      | Ufficio Tecnico e Ragioneria | ED02_2   | 2021-10-13<br>11.25.07.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente               | ED.11             | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20             | cad.                         | 2        | 40               |
| ED02      | Ufficio Tecnico e Ragioneria | ED02_3   | 2021-10-13<br>11.26.37.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona | ED.15             | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50             | cad.                         | 1        | 50               |
| ED02      | Ufficio Tecnico e Ragioneria | ED02_4   | 2021-10-13<br>11.17.32.jpg | Assenza di illuminazione artificiale con                      | ED.09             | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100            | cad.                         | 6        | 600              |
| ED02      | Ufficio Tecnico e Ragioneria | ED02_5   | 2021-10-13<br>11.17.18.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non      | ED.14             | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50             | cad.                         | 6        | 300              |
| ED02      | Ufficio Tecnico e Ragioneria | ED02_6   | 2021-10-13<br>11.20.18.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano su entrambi i lati per    | ED.12             | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250            | ml                           | 6        | 1500             |
| ED02      | Ufficio Tecnico e Ragioneria | ED02_7   | 2021-10-13<br>11.17.18.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm          | ED.12             | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250            | ml                           | 20       | 5000             |
| ED02      | Ufficio Tecnico e Ragioneria | ED02_8   | 2021-10-13<br>11.27.14.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento             | ED.13             | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30             | ml                           | 60       | 1800             |
| ED02      | Ufficio Tecnico e Ragioneria | ED02_9   | 2021-10-13<br>11.19.01.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici           | ED.09             | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100            | cad.                         | 50       | 5000             |

|      |  |         |                                |  |       |  |       |      |    |       |
|------|--|---------|--------------------------------|--|-------|--|-------|------|----|-------|
| ED02 | Ufficio Tecnico e Ragioneria                 | ED02_10 | 2021-10-13<br>11.24.58.jpg     | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 20 | 600   |
| ED03 | Servizi Sociali, Sport e Pubblica istruzione | ED03_1  | 2021-10-20<br>11.56.52.jpg     | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED03 | Servizi Sociali, Sport e Pubblica istruzione | ED03_2  | 2021-10-20<br>11.57.05.jpg     | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona        | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50    | cad. | 1  | 50    |
| ED03 | Servizi Sociali, Sport e Pubblica istruzione | ED03_3  | 2021-10-20<br>12.03.12.jpg     | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm                 | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano.<br>Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                      | 250   | ml   | 20 | 5000  |
| ED03 | Servizi Sociali, Sport e Pubblica istruzione | ED03_4  | 2021-10-20<br>11.53.50.jpg     | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED03 | Servizi Sociali, Sport e Pubblica istruzione | ED03_5  | 2021-10-20<br>11.57.20.jpg     | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                  | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad. | 50 | 5000  |
| ED03 | Servizi Sociali, Sport e Pubblica istruzione | ED03_6  | 2021-10-20<br>12.04.58.jpg     | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 20 | 600   |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_1  | 2021-10-22<br>13.26.07.jpg.jpg | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla               | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 40 | 3600  |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_2  | 2021-10-22<br>13.26.20.jpg     | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito        | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 50 | 4500  |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_3  | 2021-10-22<br>13.26.37.jpg     | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini.<br>Necessita' di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350   | mq   | 10 | 3500  |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_4  |                                | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 20 | 600   |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_5  | 2021-10-22<br>13.27.26.jpg     | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare                    | ED.03 | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare o ad un'altezza non compresa tra i 40 e i 130 cm.  | 200   | cad. | 1  | 200   |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_6  | 2021-10-22<br>13.32.58.jpg     | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad. | 6  | 120   |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_7  | 2021-10-22<br>13.35.35.jpg     | Necessità di prevedere un sistema di sollevamento per il             | ED.04 | Necessita' di prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio / ascensore.   | 30000 | cad  | 1  | 30000 |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_8  | 2021-10-22<br>13.30.47.jpg     | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare                    | ED.03 | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare o ad un'altezza non compresa tra i 40 e i 130 cm.  | 200   | cad. | 1  | 200   |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_9  | 2021-10-22<br>13.36.13.jpg     | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non             | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50    | cad. | 50 | 2500  |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_10 | 2021-10-22<br>13.35.35.jpg     | Corpo scala non dotato di corrimano su entrambi i lati per           | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano.<br>Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                      | 250   | ml   | 50 | 12500 |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_11 | 2021-10-22<br>13.35.35.jpg     | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm                 | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano.<br>Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                      | 250   | ml   | 30 | 7500  |
| ED04 | Polizia Locale                               | ED04_12 | 2021-10-22<br>13.36.19.jpg     | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 50 | 1500  |

|      |                                     |         |                            |   |       |  |       |                              |    |       |
|------|-------------------------------------|---------|----------------------------|---|-------|--|-------|------------------------------|----|-------|
| ED04 | Polizia Locale                      | ED04_13 |                            | Necessità di inserimento rampa per il superamento dei                 | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350   | mq                           | 5  | 1750  |
| ED04 | Polizia Locale                      | ED04_14 | 2021-10-22<br>13.35.44.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                  | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad.                         | 20 | 600   |
| ED04 | Polizia Locale                      | ED04_15 | 2021-10-22<br>13.34.16.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                   | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad.                         | 50 | 5000  |
| ED04 | Polizia Locale                      | ED04_16 | 2021-10-22<br>13.33.37.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                           | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad.                         | 20 | 600   |
| ED04 | Polizia Locale                      | ED04_17 | 2021-10-22<br>13.33.45.jpg | Adeguamento e/o sostituzione (in tutto o in parte)                    | ED.22 | Arredamento, sussidi didattici e/o attrezzature non utilizzabili da persone con difficoltà motorie/sensoriali.   | 0     | Quantificazione di dettaglio | 0  | 0     |
| ED04 | Polizia Locale                      | ED04_18 | 2021-10-22<br>13.36.56.jpg | Assenza di slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi. | ED.23 | Assenza di slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi.  | 0     | Quantificazione di dettaglio | 0  | 0     |
| ED05 | Scuola infanzia Mons. Carlo Ferrari | ED05_1  | 2021-10-22<br>10.18.44.jpg | Parcheggio riservato a persone con disabilità non connesso da         | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq                         | 30 | 2700  |
| ED05 | Scuola infanzia Mons. Carlo Ferrari | ED05_2  | 2021-10-22<br>10.26.48.jpg | Percorso di avvicinamento all'edificio                                | ED.20 | Presenza di ostacoli che riducono lo spazio di camminamento.   | 300   | cad.                         | 5  | 1500  |
| ED05 | Scuola infanzia Mons. Carlo Ferrari | ED05_3  | 2021-10-22<br>10.29.15.jpg | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non           | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad.                         | 10 | 300   |
| ED05 | Scuola infanzia Mons. Carlo Ferrari | ED05_4  | 2021-10-22<br>10.19.10.jpg | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare                     | ED.03 | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare o ad un'altezza non compresa tra i 40 e i 130 cm.  | 200   | cad.                         | 1  | 200   |
| ED05 | Scuola infanzia Mons. Carlo Ferrari | ED05_5  | 2021-10-22<br>10.30.23.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                       | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad.                         | 2  | 40    |
| ED05 | Scuola infanzia Mons. Carlo Ferrari | ED05_6  | 2021-10-22<br>10.31.06.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona         | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50    | cad.                         | 1  | 50    |
| ED05 | Scuola infanzia Mons. Carlo Ferrari | ED05_7  | 2021-10-22<br>10.31.57.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                     | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml                           | 15 | 450   |
| ED05 | Scuola infanzia Mons. Carlo Ferrari | ED05_8  | 2021-10-22<br>10.29.42.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                   | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad.                         | 10 | 1000  |
| ED05 | Scuola infanzia Mons. Carlo Ferrari | ED05_9  | 2021-10-22<br>10.33.05.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                           | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad.                         | 5  | 150   |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta             | ED06_1  |                            | Assenza di parcheggi riservati a persone con disabilità in            | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450   | cad.                         | 2  | 900   |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta             | ED06_2  | IMG_9536.jpg               | Rampa da sostituire e/o adeguare                                      | ED.01 | Rampa da sostituire e/o adeguare.  | 500   | mq                           | 35 | 17500 |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta             | ED06_3  | IMG_9534.jpg               | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito         | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq                         | 20 | 1800  |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta             | ED06_4  | IMG_9534.jpg               | Necessità di inserire una piattaforma elevatrice o un                 | ED.05 | Necessità di prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio / montascale.   | 15000 | cad.                         | 1  | 15000 |

|      |                               |         |                            |   |       |  |     |      |    |      |
|------|-------------------------------|---------|----------------------------|---|-------|--|-----|------|----|------|
| ED06 | Scuola Alessandro Volta       | ED06_5  | IMG_9542.jpg               | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della            | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta       | ED06_6  | IMG_9543.jpg               | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta       | ED06_7  | IMG_9562.jpg               | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50  | cad. | 1  | 50   |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta       | ED06_8  | IMG_9568.jpg               | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non      | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50  | cad. | 2  | 100  |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta       | ED06_9  | IMG_9567.jpg               | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm          | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su | 250 | ml   | 4  | 1000 |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta       | ED06_10 | IMG_9566.jpg               | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei       | ED.21 | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei requisiti richiesti dalla norma e/o da adeguare.   | 250 | €/mq | 30 | 7500 |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta       | ED06_11 | IMG_9566.jpg               | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento             | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30  | ml   | 60 | 1800 |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta       | ED06_12 | IMG_9559.jpg               | Necessità di inserimento rampa per il superamento dei         | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350 | mq   | 5  | 1750 |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta       | ED06_13 |                            | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici           | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100 | cad. | 10 | 1000 |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta       | ED06_14 | IMG_9560.jpg               | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                   | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED06 | Scuola Alessandro Volta       | ED06_15 | IMG_9544.jpg               | Servizi igienici per disabili non adeguatamente               | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20  | cad. | 2  | 40   |
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi | ED07_1  | 2021-10-22<br>10.06.31.jpg | Segnaletica orizzontale e/o verticale non                     | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450 | cad. | 2  | 900  |
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi | ED07_2  | 2021-10-22<br>10.07.19.jpg | Percorso di avvicinamento all'edificio                        | ED.20 | Presenza di ostacoli che riducono lo spazio di camminamento.   | 300 | cad. | 5  | 1500 |
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi | ED07_3  | 2021-10-22<br>10.08.52.jpg | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della            | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi | ED07_4  | 2021-11-12<br>12.46.40.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi | ED07_5  | 2021-11-12<br>12.52.58.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente               | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20  | cad. | 2  | 40   |
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi | ED07_6  | 2021-11-12<br>12.53.07.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50  | cad. | 1  | 50   |
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi | ED07_7  | 2021-11-12<br>12.53.44.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento             | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30  | ml   | 60 | 1800 |
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi | ED07_8  | 2021-11-12<br>12.53.44.jpg | Segnaletica informativa e di sicurezza interna poco           | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |

|      |                                 |         |                            |  |       |  |     |                              |     |       |
|------|---------------------------------|---------|----------------------------|--|-------|--|-----|------------------------------|-----|-------|
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi   | ED07_9  | 2021-11-12<br>12.53.40.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                  | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100 | cad.                         | 10  | 1000  |
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi   | ED07_10 | 2021-11-12<br>12.53.44.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad.                         | 10  | 300   |
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi   | ED07_11 | 2021-11-12<br>12.52.22.jpg | Arredamento, sussidi didattici e/o attrezzature creano               | ED.29 | Arredamento, sussidi didattici e/o attrezzature creano ostacolo o strozzature  | 0   | Quantificazione di dettaglio | 10  | 0     |
| ED07 | Scuola infanzia Armando Dorsi   | ED07_12 | 2021-11-12<br>12.52.22.jpg | Assenza di slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei          | ED.23 | Assenza di slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi.  | 0   | Quantificazione di dettaglio | 0   | 0     |
| ED08 | Scuola infanzia Anita Garibaldi | ED08_1  | 2021-11-12<br>13.07.11.jpg | Segnaletica orizzontale e/o verticale non                            | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450 | cad.                         | 2   | 900   |
| ED08 | Scuola infanzia Anita Garibaldi | ED08_2  | 2021-11-12<br>13.12.31.jpg | Percorso di avvicinamento all'edificio                               | ED.20 | Presenza di ostacoli che riducono lo spazio di camminamento.   | 300 | cad.                         | 5   | 1500  |
| ED08 | Scuola infanzia Anita Garibaldi | ED08_3  | 2021-11-12<br>13.11.07.jpg | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito        | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90  | €/mq                         | 440 | 39600 |
| ED08 | Scuola infanzia Anita Garibaldi | ED08_4  | 2021-11-12<br>13.11.12.jpg | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350 | mq                           | 5   | 1750  |
| ED08 | Scuola infanzia Anita Garibaldi | ED08_5  | 2021-11-12<br>13.11.12.jpg | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della                   | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30  | cad.                         | 10  | 300   |
| ED08 | Scuola infanzia Anita Garibaldi | ED08_6  | 2021-11-12<br>13.11.12.jpg | Necessità di inserimento rampa per il superamento dei                | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350 | mq                           | 3   | 1050  |
| ED09 | Scuola infanzia La Madia        | ED09_1  | 2021-11-12<br>12.02.54.jpg | Assenza di parcheggi riservati a persone con disabilità in           | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450 | cad.                         | 2   | 900   |
| ED09 | Scuola infanzia La Madia        | ED09_2  | 2021-11-12<br>12.07.52.jpg | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della                   | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30  | cad.                         | 10  | 300   |
| ED09 | Scuola infanzia La Madia        | ED09_3  | 2021-11-12<br>12.09.29.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad.                         | 10  | 300   |
| ED09 | Scuola infanzia La Madia        | ED09_4  | 2021-11-12<br>12.08.16.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20  | cad.                         | 2   | 40    |
| ED09 | Scuola infanzia La Madia        | ED09_5  | 2021-11-12<br>12.08.28.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona        | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50  | cad.                         | 1   | 50    |
| ED09 | Scuola infanzia La Madia        | ED09_6  | 2021-11-12<br>12.08.05.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30  | ml                           | 15  | 450   |
| ED09 | Scuola infanzia La Madia        | ED09_7  | 2021-11-12<br>12.08.44.jpg | Necessità di ridefinizione della luce netta della porte              | ED.27 | Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm.  | 700 | cad.                         | 5   | 3500  |
| ED09 | Scuola infanzia La Madia        | ED09_8  |                            | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                  | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100 | cad.                         | 5   | 500   |
| ED09 | Scuola infanzia La Madia        | ED09_9  |                            | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad.                         | 10  | 300   |

|      |                                |          |                            |  |       |  |       |      |    |       |
|------|--------------------------------|----------|----------------------------|--|-------|--|-------|------|----|-------|
| ED10 | Scuola infanzia L'Assunta      | ED010_1  | 2021-10-22<br>12.15.27.jpg | Assenza di parcheggi riservati a persone con disabilità in           | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450   | cad. | 2  | 900   |
| ED10 | Scuola infanzia L'Assunta      | ED010_2  | 2021-10-22<br>12.15.36.jpg | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla               | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 20 | 1800  |
| ED10 | Scuola infanzia L'Assunta      | ED010_3  | 2021-10-22<br>12.24.21.jpg | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare                    | ED.03 | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare o ad un'altezza non compresa tra i 40 e i 130 cm.  | 200   | cad. | 1  | 200   |
| ED10 | Scuola infanzia L'Assunta      | ED010_4  | 2021-10-22<br>12.27.11.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED10 | Scuola infanzia L'Assunta      | ED010_5  | 2021-10-22<br>12.28.02.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 15 | 450   |
| ED10 | Scuola infanzia L'Assunta      | ED010_6  | 2021-10-20<br>13.05.28.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED10 | Scuola infanzia L'Assunta      | ED010_7  | 2021-10-20<br>13.05.28.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 6  | 180   |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_1  | 2021-10-20<br>13.05.14.jpg | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai             | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450   | cad. | 2  | 900   |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_2  | 2021-10-20<br>13.05.14.jpg | Percorso di avvicinamento all'edificio                               | ED.20 | Presenza di ostacoli che riducono lo spazio di camminamento.   | 300   | cad. | 5  | 1500  |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_3  | 2021-10-20<br>13.05.20.jpg | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito        | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 20 | 1800  |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_4  | 2021-10-20<br>13.05.20.jpg | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessita' di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.   | 350   | mq   | 5  | 1750  |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_5  | 2021-10-20<br>13.05.57.jpg | Necessità di inserire una piattaforma elevatrice o un                | ED.05 | Necessita' di prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio / montascale.  | 15000 | cad. | 1  | 15000 |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_6  | 2021-10-20<br>13.05.28.jpg | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare                    | ED.03 | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare o ad un'altezza non compresa tra i 40 e i 130 cm.  | 200   | cad. | 1  | 200   |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_7  | 2021-10-20<br>13.12.12.jpg | Servizio igienico con caratteristiche dimensionali non               | ED.06 | Servizio igienico con caratteristiche dimensionali non adeguate alle normative.  | 35000 | cad. | 1  | 35000 |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_8  | 2021-10-20<br>13.12.04.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_9  | 2021-10-20<br>13.12.12.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona        | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50    | cad. | 1  | 50    |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_10 | 2021-10-20<br>13.09.07.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 40 | 1200  |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_11 | 2021-10-20<br>13.09.07.jpg | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII | ED011_12 | 2021-10-20<br>13.12.08.jpg | Necessità di ridefinizione della luce netta delle porte              | ED.27 | Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm.  | 700   | cad. | 5  | 3500  |

|      |                                       |          |                            |   |       |   |     |                              |    |      |
|------|---------------------------------------|----------|----------------------------|---|-------|---|-----|------------------------------|----|------|
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII        | ED011_13 | 2021-10-20<br>13.12.04.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici           | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.                             | 100 | cad.                         | 5  | 500  |
| ED11 | Scuola infanzia Giovanni XXIII        | ED011_14 | 2021-11-12<br>13.31.39.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                   | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.                         | 30  | cad.                         | 10 | 300  |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_1   | 2021-10-22<br>13.05.43.jpg | Assenza di parcheggi riservati a persone con disabilità in    | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.  | 450 | cad.                         | 2  | 900  |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_2   | 2021-10-22<br>13.05.57.jpg | Percorso di avvicinamento all'edificio                        | ED.20 | Presenza di ostacoli che riducono lo spazio di camminamento.  | 300 | cad.                         | 5  | 1500 |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_3   | 2021-10-22<br>13.07.46.jpg | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della            | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza  | 30  | cad.                         | 10 | 300  |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_4   | 2021-10-22<br>13.07.46.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.                         | 30  | cad.                         | 10 | 300  |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_5   | 2021-10-22<br>13.07.25.jpg | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare             | ED.03 | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare o ad un'altezza non compresa tra i 40 e i 130 cm.                                 | 200 | cad.                         | 1  | 200  |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_6   | 2021-10-22<br>13.09.16.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente               | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc. | 20  | cad.                         | 2  | 40   |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_7   | 2021-10-22<br>13.10.26.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.   | 50  | cad.                         | 1  | 50   |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_8   | 2021-10-22<br>13.13.14.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento             | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.  | 30  | ml                           | 60 | 1800 |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_9   | 2021-10-22<br>13.13.02.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.                         | 30  | cad.                         | 10 | 300  |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_10  | 2021-10-22<br>13.13.02.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici           | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.                             | 100 | cad.                         | 50 | 5000 |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_11  | 2021-10-22<br>13.12.09.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                   | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.                         | 30  | cad.                         | 20 | 600  |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_12  | 2021-10-22<br>13.10.16.jpg | Arredamento, sussidi didattici e/o attrezzature creano        | ED.29 | Arredamento, sussidi didattici e/o attrezzature creano ostacolo o strozzature   | 0   | Quantificazione di dettaglio | 10 | 0    |
| ED12 | Scuola infanzia "Il Piccolo Principe" | ED12_13  | 2021-10-22<br>13.11.41.jpg | Assenza di slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei   | ED.23 | Assenza di slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi.   | 0   | Quantificazione di dettaglio | 0  | 0    |
| ED13 | Scuola infanzia Via Gobetti           | ED013_1  | 2021-11-12<br>13.32.19.jpg | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della            | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza  | 30  | cad.                         | 10 | 300  |
| ED13 | Scuola infanzia Via Gobetti           | ED013_2  | 2021-11-12<br>13.30.46.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.                         | 30  | cad.                         | 10 | 300  |
| ED13 | Scuola infanzia Via Gobetti           | ED013_3  | 2021-11-12<br>13.31.15.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente               | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc. | 20  | cad.                         | 2  | 40   |
| ED13 | Scuola infanzia Via Gobetti           | ED013_4  | 2021-11-12<br>13.31.39.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento             | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.  | 30  | ml                           | 60 | 1800 |

|      |                                   |          |                            |   |       |  |       |                                 |    |       |
|------|-----------------------------------|----------|----------------------------|---|-------|--|-------|---------------------------------|----|-------|
| ED13 | Scuola infanzia Via Gobetti       | ED013_5  | 2021-11-12<br>13.31.39.jpg | Segnaletica<br>informativa e di<br>sicurezza interna poco           | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad.                            | 10 | 300   |
| ED13 | Scuola infanzia Via Gobetti       | ED013_6  | 2021-11-12<br>13.31.30.jpg | Assenza e/o<br>inadeguatezza di<br>interruttori elettrici           | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad.                            | 10 | 1000  |
| ED13 | Scuola infanzia Via Gobetti       | ED013_7  | 2021-11-12<br>13.31.39.jpg | Assenza e/o<br>inadeguatezza di<br>segnaletica di                   | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad.                            | 10 | 300   |
| ED13 | Scuola infanzia Via Gobetti       | ED013_8  | 2021-11-12<br>13.31.15.jpg | Arredamento, sussidi<br>didattici e/o<br>attrezzature creano        | ED.29 | Arredamento, sussidi didattici e/o attrezzature creano ostacolo o strozzature  | 0     | Quantificazione di<br>dettaglio | 10 | 0     |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_1  | 2021-10-13<br>12.33.24.jpg | Percorso pedonale<br>non complanare,<br>caratterizzato dalla        | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq                            | 20 | 1800  |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_2  | 2021-10-13<br>12.42.39.jpg | Segnaletica poco o per<br>nulla chiara, non<br>esauriente e/o non   | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad.                            | 10 | 300   |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_3  | 2021-10-13<br>12.41.28.jpg | Servizi igienici per<br>disabili non<br>adeguatamente               | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad.                            | 2  | 40    |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_4  | 2021-10-13<br>12.47.38.jpg | Assenza o<br>inadeguatezza di<br>docce accessibili negli            | ED.17 | Assenza o inadeguatezza di docce accessibili.  | 10000 | cad.                            | 1  | 10000 |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_5  | 2021-10-13<br>12.47.43.jpg | Assenza di specchio<br>posizionato ad altezza<br>adeguata a persona | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50    | cad.                            | 1  | 50    |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_6  | 2021-10-13<br>12.47.24.jpg | Assenza di<br>illuminazione<br>artificiale con                      | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad.                            | 4  | 400   |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_7  | 2021-10-13<br>12.53.06.jpg | Assenza di segnali a<br>pavimento percepibili<br>anche dai non      | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50    | cad.                            | 2  | 100   |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_8  | 2021-10-13<br>12.50.55.jpg | Corpo scala non<br>dotato di corrimano<br>su entrambi i lati ad     | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano.<br>Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                      | 250   | ml                              | 15 | 3750  |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_9  | 2021-10-13<br>12.39.54.jpg | Corpo scala non<br>dotato di corrimano<br>che sborda 30 cm          | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano.<br>Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                      | 250   | ml                              | 4  | 1000  |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_10 | 2021-10-13<br>12.40.13.jpg | Gradini delle scale<br>privi delle<br>caratteristiche e/o dei       | ED.21 | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei requisiti richiesti dalla norma e/o da adeguare.   | 250   | €/mq                            | 30 | 7500  |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_11 | 2021-10-13<br>12.51.41.jpg | Assenza e/o<br>inadeguatezza delle<br>fasce a pavimento             | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml                              | 60 | 1800  |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_12 | 2021-10-13<br>12.44.19.jpg | Assenza e/o<br>inadeguatezza di<br>interruttori elettrici           | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad.                            | 10 | 1000  |
| ED14 | Scuola primaria Via Dieta         | ED014_13 | 2021-10-13<br>12.49.26.jpg | Assenza e/o<br>inadeguatezza di<br>segnaletica di                   | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad.                            | 10 | 300   |
| ED15 | Scuola primaria Giovanni Paolo II | ED015_1  | 2021-10-22<br>11.58.54.jpg | Assenza di parcheggi<br>riservati a persone con<br>disabilità in    | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450   | cad.                            | 1  | 450   |
| ED15 | Scuola primaria Giovanni Paolo II | ED015_2  | 2021-10-22<br>11.59.40.jpg | Pavimentazione di<br>accesso all'edificio<br>non adatta al transito | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq                            | 20 | 1800  |

|      |                                   |          |                            |  |       |  |       |      |    |       |
|------|-----------------------------------|----------|----------------------------|--|-------|--|-------|------|----|-------|
| ED15 | Scuola primaria Giovanni Paolo II | ED015_3  | 2021-10-22<br>12.04.27.jpg | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350   | mq   | 5  | 1750  |
| ED15 | Scuola primaria Giovanni Paolo II | ED015_4  | 2021-10-22<br>11.58.43.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED15 | Scuola primaria Giovanni Paolo II | ED015_5  | 2021-10-22<br>12.03.45.jpg | Servizio igienico con caratteristiche dimensionali non               | ED.06 | Servizio igienico con caratteristiche dimensionali non adeguate alle normative.  | 35000 | cad. | 1  | 35000 |
| ED15 | Scuola primaria Giovanni Paolo II | ED015_6  | 2021-10-22<br>12.04.19.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 60 | 1800  |
| ED15 | Scuola primaria Giovanni Paolo II | ED015_7  |                            | Segnaletica informativa e di sicurezza interna poco                  | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED15 | Scuola primaria Giovanni Paolo II | ED015_8  | 2021-10-22<br>12.05.12.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                  | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad. | 10 | 1000  |
| ED15 | Scuola primaria Giovanni Paolo II | ED015_9  |                            | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_1  | 2021-10-22<br>12.34.39.jpg | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350   | mq   | 5  | 1750  |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_2  | 2021-10-22<br>12.38.33.jpg | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della                   | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_3  | 2021-10-22<br>12.38.14.jpg | Segnaletica orizzontale e/o verticale non                            | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450   | cad. | 2  | 900   |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_4  | 2021-10-22<br>12.38.26.jpg | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare                    | ED.03 | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare o ad un'altezza non compresa tra i 40 e i 130 cm.  | 200   | cad. | 1  | 200   |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_5  | 2021-10-22<br>12.49.34.jpg | Servizio igienico con caratteristiche dimensionali non               | ED.06 | Servizio igienico con caratteristiche dimensionali non adeguate alle normative.  | 35000 | cad. | 1  | 35000 |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_6  | 2021-10-22<br>12.47.26.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_7  | 2021-10-22<br>12.49.40.jpg | Servizio igienico non funzionale e/o con caratteristiche non         | ED.07 | Servizio igienico non funzionale e/o con sanitari non conformi alle normative. Adeguamento a servizio igienico accessibile di servizio esistente.                                  | 20000 | cad. | 1  | 20000 |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_8  | 2021-10-22<br>12.47.34.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona        | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50    | cad. | 1  | 50    |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_9  | 2021-10-22<br>12.42.00.jpg | Assenza di illuminazione artificiale con                             | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad. | 20 | 2000  |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_10 | 2021-10-22<br>12.42.00.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non             | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50    | cad. | 10 | 500   |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_11 | 2021-10-22<br>12.42.06.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm                 | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su | 250   | ml   | 20 | 5000  |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_12 | 2021-10-22<br>12.43.10.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 60 | 1800  |

|      |                                   |          |                            |   |       |  |     |      |    |      |
|------|-----------------------------------|----------|----------------------------|---|-------|--|-----|------|----|------|
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_13 | 2021-10-22<br>12.42.17.jpg | Segnaletica<br>informativa poco o<br>per nulla chiara, non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_14 | 2021-10-22<br>12.49.19.jpg | Assenza e/o<br>inadeguatezza di<br>interruttori elettrici           | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100 | cad. | 10 | 1000 |
| ED16 | Scuola primaria Melvis Jones      | ED016_15 | 2021-10-22<br>11.25.43.jpg | Assenza e/o<br>inadeguatezza di<br>segnaletica di                   | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED17 | Scuola primaria Santa Lucia       | ED017_1  | 2021-10-22<br>11.25.43.jpg | Parcheggio riservato a<br>persone con disabilità<br>non connesso da | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90  | €/mq | 30 | 2700 |
| ED17 | Scuola primaria Santa Lucia       | ED017_2  | 2021-10-22<br>11.24.08.jpg | Percorso di<br>avvicinamento<br>all'edificio                        | ED.20 | Presenza di ostacoli che riducono lo spazio di camminamento.   | 300 | cad. | 5  | 1500 |
| ED17 | Scuola primaria Santa Lucia       | ED017_3  | 2021-10-22<br>11.23.48.jpg | Pavimentazione di<br>accesso all'edificio<br>non adatta al transito | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90  | €/mq | 20 | 1800 |
| ED17 | Scuola primaria Santa Lucia       | ED017_4  | 2021-10-22<br>11.30.24.jpg | Porte a vetri senza<br>elemento di<br>segnalazione della            | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED17 | Scuola primaria Santa Lucia       | ED017_5  | 2021-10-22<br>11.34.45.jpg | Segnaletica<br>informativa poco o<br>per nulla chiara, non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED17 | Scuola primaria Santa Lucia       | ED017_6  | 2021-10-22<br>11.34.00.jpg | Servizi igienici per<br>disabili non<br>adeguatamente               | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20  | cad. | 2  | 40   |
| ED17 | Scuola primaria Santa Lucia       | ED017_7  | 2021-10-22<br>11.34.12.jpg | Assenza di specchio<br>posizionato ad altezza<br>adeguata a persona | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50  | cad. | 1  | 50   |
| ED17 | Scuola primaria Santa Lucia       | ED017_8  | 2021-10-22<br>11.36.39.jpg | Assenza e/o<br>inadeguatezza delle<br>fasce a pavimento             | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30  | ml   | 60 | 1800 |
| ED17 | Scuola primaria Santa Lucia       | ED017_9  |                            | Segnaletica<br>informativa e di<br>sicurezza interna poco           | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED17 | Scuola primaria Santa Lucia       | ED017_10 | 2021-10-22<br>11.31.03.jpg | Assenza e/o<br>inadeguatezza di<br>interruttori elettrici           | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100 | cad. | 10 | 1000 |
| ED17 | Scuola primaria Santa Lucia       | ED017_11 |                            | Assenza e/o<br>inadeguatezza di<br>segnaletica di                   | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_1   | IMG_9617.jpg               | Percorso pedonale<br>non complanare,<br>caratterizzato dalla        | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90  | €/mq | 40 | 3600 |
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_2   | IMG_9592.jpg               | Segnaletica<br>informativa poco o<br>per nulla chiara, non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_3   | IMG_9591.jpg               | Campanello e/o<br>citofono non<br>presente, da adeguare             | ED.03 | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare o ad un'altezza non compresa tra i 40 e i 130 cm.  | 200 | cad. | 1  | 200  |
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_4   | IMG_9595.jpg               | Servizi igienici per<br>disabili non<br>adeguatamente               | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20  | cad. | 2  | 40   |
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_5   | IMG_9593.jpg               | Assenza di specchio<br>posizionato ad altezza<br>adeguata a persona | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50  | cad. | 1  | 50   |

|      |                                   |         |                            |  |       |  |     |                  |    |       |
|------|-----------------------------------|---------|----------------------------|--|-------|--|-----|------------------|----|-------|
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_6  | IMG_9599.jpg               | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50  | cad.             | 6  | 300   |
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_7  | IMG_9605.jpg               | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30  | ml               | 60 | 1800  |
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_8  | IMG_9616.jpg               | Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini    | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350 | m <sup>2</sup>   | 5  | 1750  |
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_9  | IMG_9618.jpg               | Rampa da sostituire e/o adeguare                                 | ED.01 | Rampa da sostituire e/o adeguare.  | 500 | m <sup>2</sup>   | 20 | 10000 |
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_10 | IMG_9614.jpg               | Segnaletica informativa e di sicurezza interna poco leggibile    | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad.             | 10 | 300   |
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_11 |                            | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici              | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100 | cad.             | 10 | 1000  |
| ED18 | Scuola primaria Carolina Bregante | ED18_12 |                            | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                      | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad.             | 10 | 300   |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_1  | 2021-10-20<br>12.15.39.jpg | Parcheggio riservato a persone con disabilità non connesso da    | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90  | €/m <sup>2</sup> | 30 | 2700  |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_2  | 2021-10-20<br>12.16.07.jpg | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito    | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90  | €/m <sup>2</sup> | 20 | 1800  |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_3  | 2021-10-20<br>12.17.53.jpg | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della               | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30  | cad.             | 10 | 300   |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_4  | 2021-10-20<br>12.17.27.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non             | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad.             | 10 | 300   |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_5  | 2021-10-20<br>12.23.21.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                  | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20  | cad.             | 2  | 40    |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_6  | 2021-10-20<br>12.33.12.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50  | cad.             | 6  | 300   |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_7  | 2021-10-20<br>12.34.57.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano su entrambi i lati per       | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250 | ml               | 6  | 1500  |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_8  | 2021-10-20<br>12.34.57.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano su entrambi i lati ad        | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250 | ml               | 15 | 3750  |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_9  | 2021-10-20<br>12.33.07.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm             | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250 | ml               | 40 | 10000 |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_10 | 2021-10-20<br>12.38.26.jpg | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei          | ED.21 | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei requisiti richiesti dalla norma e/o da adeguare.   | 250 | €/m <sup>2</sup> | 30 | 7500  |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_11 | 2021-10-20<br>12.37.47.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30  | ml               | 60 | 1800  |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei | ED19_12 | 2021-10-20<br>12.35.04.jpg | Segnaletica informativa e di sicurezza interna poco leggibile    | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad.             | 10 | 300   |

|      |                                      |         |                            |   |       |  |       |      |    |       |
|------|--------------------------------------|---------|----------------------------|---|-------|--|-------|------|----|-------|
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei    | ED19_13 | 2021-10-20<br>12.36.32.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici           | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad. | 10 | 1000  |
| ED19 | Scuola sec. di I grado G. Galilei    | ED19_14 | 2021-10-20<br>12.35.04.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                   | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_1  | 2021-10-22<br>10.46.01.jpg | Assenza di parcheggi riservati a persone con disabilità in    | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450   | cad. | 2  | 900   |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_2  | 2021-10-22<br>10.44.51.jpg | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla        | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 10 | 900   |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_3  | 2021-10-22<br>10.48.43.jpg | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 20 | 1800  |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_4  | 2021-10-22<br>10.51.24.jpg | Rampa da sostituire e/o adeguare                              | ED.01 | Rampa da sostituire e/o adeguare.  | 500   | mq   | 20 | 10000 |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_5  | 2021-10-22<br>10.50.07.jpg | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della            | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_6  | 2021-10-22<br>10.50.07.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_7  | 2021-10-22<br>10.50.18.jpg | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare             | ED.03 | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare o ad un'altezza non compresa tra i 40 e i 130 cm.  | 200   | cad. | 1  | 200   |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_8  | 2021-10-22<br>10.59.42.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente               | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_9  |                            | Assenza o inadeguatezza di docce accessibili negli            | ED.17 | Assenza o inadeguatezza di docce accessibili.  | 10000 | cad. | 1  | 10000 |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_10 | 2021-10-22<br>10.57.53.jpg | Assenza di illuminazione artificiale con                      | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad. | 4  | 400   |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_11 | 2021-10-22<br>10.58.18.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non      | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50    | cad. | 6  | 300   |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_12 | 2021-10-22<br>10.53.09.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano su entrambi i lati per    | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250   | ml   | 6  | 1500  |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_13 | 2021-10-22<br>11.01.30.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano su entrambi i lati ad     | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250   | ml   | 15 | 3750  |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_14 | 2021-10-22<br>11.01.30.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm          | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250   | ml   | 20 | 5000  |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_15 | 2021-10-22<br>11.02.28.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento             | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 60 | 1800  |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_16 | 2021-10-22<br>10.56.24.jpg | Necessità di inserimento rampa per il superamento dei         | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350   | mq   | 5  | 1750  |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo | ED20_17 | 2021-10-22<br>10.53.09.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |

|      |                                       |         |                            |  |       |   |       |      |    |       |
|------|---------------------------------------|---------|----------------------------|--|-------|---|-------|------|----|-------|
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo  | ED20_18 | 2021-10-22<br>11.08.47.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                  | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.   | 100   | cad. | 50 | 5000  |
| ED20 | Scuola sec. di I grado Vincenza Sofo  | ED20_19 | 2021-10-22<br>10.53.09.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.   | 30    | cad. | 20 | 600   |
| ED21 | Scuola Alessandro Volta (Palestra)    | ED21_1  | IMG_9535.jpg               | Percorso di avvicinamento all'edificio                               | ED.20 | Presenza di ostacoli che riducono lo spazio di camminamento.  | 300   | cad. | 5  | 1500  |
| ED21 | Scuola Alessandro Volta (Palestra)    | ED21_2  | IMG_9535.jpg               | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito        | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 20 | 1800  |
| ED21 | Scuola Alessandro Volta (Palestra)    | ED21_3  | IMG_9535.jpg               | Necessità di inserire una piattaforma elevatrice o un                | ED.05 | Necessita' di prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio / montascale.   | 15000 | cad. | 1  | 15000 |
| ED21 | Scuola Alessandro Volta (Palestra)    | ED21_4  | IMG_9545.jpg               | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della                   | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED21 | Scuola Alessandro Volta (Palestra)    | ED21_5  | IMG_9545.jpg               | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.   | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED21 | Scuola Alessandro Volta (Palestra)    | ED21_6  | IMG_9547.jpg               | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.   | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED21 | Scuola Alessandro Volta (Palestra)    | ED21_7  | IMG_9549.jpg               | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona        | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.   | 50    | cad. | 1  | 50    |
| ED21 | Scuola Alessandro Volta (Palestra)    | ED21_8  | IMG_9550.jpg               | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.  | 30    | ml   | 60 | 1800  |
| ED21 | Scuola Alessandro Volta (Palestra)    | ED21_9  | IMG_9545.jpg               | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.   | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED21 | Scuola Alessandro Volta (Palestra)    | ED21_10 | IMG_9545.jpg               | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                  | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.   | 100   | cad. | 50 | 5000  |
| ED21 | Scuola Alessandro Volta (Palestra)    | ED21_11 | IMG_9551.jpg               | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.   | 30    | cad. | 20 | 600   |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_1  | 2021-10-22<br>10.30.26.jpg | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla               | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 20 | 1800  |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_2  | 2021-10-22<br>10.31.29.jpg | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessita' di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350   | mq   | 5  | 1750  |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_3  | 2021-10-22<br>10.31.09.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.   | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_4  | 2021-10-22<br>10.32.38.jpg | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare                    | ED.03 | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare o ad un'altezza non compresa tra i 40 e i 130 cm.   | 200   | cad. | 1  | 200   |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_5  | 2021-10-22<br>10.39.59.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.   | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_6  | 2021-10-22<br>10.40.15.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona        | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.   | 50    | cad. | 1  | 50    |

|      |                                       |         |                            |  |       |  |     |      |    |      |
|------|---------------------------------------|---------|----------------------------|--|-------|--|-----|------|----|------|
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_7  | 2021-10-22<br>10.40.10.jpg | Assenza di illuminazione artificiale con                             | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100 | cad. | 6  | 600  |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_8  | 2021-10-22<br>10.40.58.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non             | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50  | cad. | 6  | 300  |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_9  | 2021-10-22<br>10.41.32.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano su entrambi i lati ad            | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250 | ml   | 15 | 3750 |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_10 | 2021-10-22<br>10.41.10.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non             | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50  | cad. | 6  | 300  |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_11 | 2021-10-22<br>10.44.01.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30  | ml   | 60 | 1800 |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_12 | 2021-10-22<br>10.46.30.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_13 | 2021-10-22<br>10.42.28.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                  | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100 | cad. | 50 | 5000 |
| ED22 | Comprensivo Comes-Rizzitello-Sicarico | ED22_14 |                            | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 20 | 600  |
| ED23 | Biblioteca Rendella                   | ED23_1  | 2021-10-18<br>11.47.31.jpg | Assenza di parcheggi riservati a persone con disabilità in           | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450 | cad. | 2  | 900  |
| ED23 | Biblioteca Rendella                   | ED23_2  | 2021-10-18<br>11.46.15.jpg | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla               | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90  | €/mq | 10 | 900  |
| ED23 | Biblioteca Rendella                   | ED23_3  | 2021-10-18<br>11.49.49.jpg | Percorso di avvicinamento all'edificio                               | ED.20 | Presenza di ostacoli che riducono lo spazio di camminamento.   | 300 | cad. | 5  | 1500 |
| ED23 | Biblioteca Rendella                   | ED23_4  | 2021-10-18<br>11.45.43.jpg | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito        | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90  | €/mq | 20 | 1800 |
| ED23 | Biblioteca Rendella                   | ED23_5  | 2021-10-18<br>11.38.19.jpg | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350 | mq   | 5  | 1750 |
| ED23 | Biblioteca Rendella                   | ED23_6  | 2021-10-18<br>11.33.25.jpg | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della                   | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED23 | Biblioteca Rendella                   | ED23_7  | 2021-10-18<br>11.41.10.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED23 | Biblioteca Rendella                   | ED23_8  | 2021-10-18<br>11.25.34.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20  | cad. | 2  | 40   |
| ED23 | Biblioteca Rendella                   | ED23_9  | 2021-10-18<br>11.26.24.jpg | Assenza di illuminazione artificiale con                             | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100 | cad. | 6  | 600  |
| ED23 | Biblioteca Rendella                   | ED23_10 | 2021-10-18<br>11.26.56.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non             | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50  | cad. | 6  | 300  |
| ED23 | Biblioteca Rendella                   | ED23_11 | 2021-10-18<br>11.27.43.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano su entrambi i lati per           | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250 | ml   | 6  | 1500 |

|      |                        |         |                            |  |       |  |       |      |    |       |
|------|------------------------|---------|----------------------------|--|-------|--|-------|------|----|-------|
| ED23 | Biblioteca Rendella    | ED23_12 | 2021-10-18<br>11.27.43.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm                 | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250   | ml   | 20 | 5000  |
| ED23 | Biblioteca Rendella    | ED23_13 | 2021-10-18<br>11.25.27.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 40 | 1200  |
| ED23 | Biblioteca Rendella    | ED23_14 | 2021-10-18<br>11.24.42.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED23 | Biblioteca Rendella    | ED23_15 | 2021-10-18<br>11.25.10.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                  | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad. | 50 | 5000  |
| ED24 | Castello Carlo V       | ED24_1  | 2021-10-20<br>10.30.15.jpg | Assenza di parcheggi riservati a persone con disabilità in           | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450   | cad. | 2  | 900   |
| ED24 | Castello Carlo V       | ED24_2  | 2021-10-20<br>10.41.36.jpg | Segnaletica orizzontale e/o verticale non                            | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450   | cad. | 2  | 900   |
| ED24 | Castello Carlo V       | ED24_3  | 2021-10-20<br>10.41.39.jpg | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla               | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 10 | 900   |
| ED24 | Castello Carlo V       | ED24_4  | 2021-10-20<br>10.45.08.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED24 | Castello Carlo V       | ED24_5  | 2021-10-20<br>10.39.52.jpg | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare                    | ED.03 | Campanello e/o citofono non presente, da adeguare o ad un'altezza non compresa tra i 40 e i 130 cm.  | 200   | cad. | 1  | 200   |
| ED24 | Castello Carlo V       | ED24_6  | 2021-10-20<br>10.40.04.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED24 | Castello Carlo V       | ED24_7  | 2021-10-20<br>10.35.09.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona        | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50    | cad. | 1  | 50    |
| ED24 | Castello Carlo V       | ED24_8  | 2021-10-20<br>10.34.41.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 60 | 1800  |
| ED24 | Castello Carlo V       | ED24_9  | 2021-10-20<br>11.01.36.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED24 | Castello Carlo V       | ED24_10 | 2021-10-20<br>10.36.47.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                  | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad. | 50 | 5000  |
| ED25 | Cimitero Comunale      | ED25_1  | 2021-10-22<br>11.54.46.jpg | Servizio igienico con caratteristiche dimensionali non               | ED.06 | Servizio igienico con caratteristiche dimensionali non adeguate alle normative.  | 35000 | cad. | 1  | 35000 |
| ED25 | Cimitero Comunale      | ED25_2  | 2021-10-22<br>11.53.58.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED25 | Cimitero Comunale      | ED25_3  | 2021-10-22<br>11.53.04.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 60 | 1800  |
| ED25 | Cimitero Comunale      | ED25_4  | 2021-10-22<br>11.53.08.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED26 | Conservatorio musicale | ED26_1  | 2021-10-13<br>11.40.54.jpg | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350   | mq   | 5  | 1750  |

|      |   |         |                            |  |       |  |       |      |    |       |
|------|---|---------|----------------------------|--|-------|--|-------|------|----|-------|
| ED26 | Conservatorio musicale                        | ED26_2  | 2021-10-13<br>12.02.10.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED26 | Conservatorio musicale                        | ED26_3  | 2021-10-13<br>12.02.24.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona        | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50    | cad. | 1  | 50    |
| ED26 | Conservatorio musicale                        | ED26_4  | 2021-10-13<br>12.04.01.jpg | Necessità di prevedere un sistema di sollevamento per il             | ED.05 | Necessita' di prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio / montascale.  | 15000 | cad. | 1  | 15000 |
| ED26 | Conservatorio musicale                        | ED26_5  | 2021-10-13<br>12.05.11.jpg | Necessità di prevedere un sistema di sollevamento per il             | ED.04 | Necessita' di prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio / ascensore.   | 30000 | cad  | 1  | 30000 |
| ED26 | Conservatorio musicale                        | ED26_6  | 2021-10-13<br>12.07.45.jpg | Assenza di illuminazione artificiale con                             | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad. | 6  | 600   |
| ED26 | Conservatorio musicale                        | ED26_7  | 2021-10-13<br>12.10.28.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non             | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50    | cad. | 6  | 300   |
| ED26 | Conservatorio musicale                        | ED26_8  | 2021-10-13<br>12.04.06.jpg | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei              | ED.21 | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei requisiti richiesti dalla norma e/o da adeguare.   | 250   | €/mq | 30 | 7500  |
| ED26 | Conservatorio musicale                        | ED26_9  | 2021-10-13<br>12.10.32.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 60 | 1800  |
| ED26 | Conservatorio musicale                        | ED26_10 | 2021-10-13<br>12.10.28.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED26 | Conservatorio musicale                        | ED26_11 |                            | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici                  | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad. | 50 | 5000  |
| ED26 | Conservatorio musicale                        | ED26_12 | 2021-10-13<br>12.10.32.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 20 | 600   |
| ED27 | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale | ED27_1  | 2021-10-13<br>12.12.49.jpg | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito        | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 20 | 1800  |
| ED27 | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale | ED27_2  | 2021-10-13<br>12.12.49.jpg | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessita' di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.   | 350   | mq   | 5  | 1750  |
| ED27 | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale | ED27_3  | 2021-11-12<br>12.23.11.jpg | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della                   | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED27 | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale | ED27_4  | 2021-10-13<br>12.14.30.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED27 | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale | ED27_5  | 2021-10-13<br>12.19.05.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non             | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50    | cad. | 6  | 300   |
| ED27 | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale | ED27_6  | 2021-11-12<br>12.24.50.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano su entrambi i lati per           | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250   | ml   | 6  | 1500  |
| ED27 | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale | ED27_7  | 2021-10-13<br>12.18.58.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm                 | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250   | ml   | 20 | 5000  |
| ED27 | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale | ED27_8  | 2021-11-12<br>12.24.41.jpg | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei              | ED.21 | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei requisiti richiesti dalla norma e/o da adeguare.   | 250   | €/mq | 30 | 7500  |

|      |  |         |                            |  |       |  |       |      |     |       |
|------|--|---------|----------------------------|--|-------|--|-------|------|-----|-------|
| ED27 | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale    | ED27_9  | 2021-10-13<br>12.19.40.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 60  | 1800  |
| ED27 | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale    | ED27_10 | 2021-11-12<br>12.23.11.jpg | Necessità di inserimento rampa per il superamento dei                | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350   | mq   | 5   | 1750  |
| ED27 | Teatro Radar e II sede Conservatorio musicale    | ED27_11 | 2021-10-13<br>12.19.36.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 20  | 600   |
| ED28 | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba | ED28_1  | 2021-11-12<br>13.26.07.jpg | Assenza di parcheggi riservati a persone con disabilità in           | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450   | cad. | 2   | 900   |
| ED28 | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba | ED28_2  | 2021-11-12<br>13.26.41.jpg | Percorso di avvicinamento all'edificio                               | ED.20 | Presenza di ostacoli che riducono lo spazio di camminamento.   | 300   | cad. | 5   | 1500  |
| ED28 | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba | ED28_3  | 2021-11-12<br>13.26.36.jpg | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla               | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 40  | 3600  |
| ED28 | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba | ED28_4  | 2021-11-12<br>13.26.36.jpg | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350   | mq   | 5   | 1750  |
| ED28 | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba | ED28_5  | 2021-11-12<br>13.26.36.jpg | Rampa da sostituire e/o adeguare                                     | ED.01 | Rampa da sostituire e/o adeguare.  | 500   | mq   | 20  | 10000 |
| ED28 | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba | ED28_6  | 2021-11-12<br>13.26.54.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10  | 300   |
| ED28 | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba | ED28_7  | 2021-11-12<br>13.26.19.jpg | Necessità di prevedere un sistema di sollevamento per il             | ED.04 | Necessità di prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio / ascensore.  | 30000 | cad  | 1   | 30000 |
| ED28 | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba | ED28_8  | 2021-11-12<br>13.26.36.jpg | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla               | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 20  | 1800  |
| ED28 | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba | ED28_9  | 2021-11-12<br>13.26.19.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non             | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50    | cad. | 6   | 300   |
| ED28 | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba | ED28_10 | 2021-11-12<br>13.26.19.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm                 | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250   | ml   | 20  | 5000  |
| ED28 | Centro Sociale di Quartiere e Palestra Gino Alba | ED28_11 | 2021-11-12<br>13.26.19.jpg | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei              | ED.21 | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei requisiti richiesti dalla norma e/o da adeguare.   | 250   | €/mq | 30  | 7500  |
| ED29 | Stadio Comunale                                  | ED29_1  | 2021-11-12<br>10.18.21.jpg | Assenza di parcheggi riservati a persone con disabilità in           | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450   | cad. | 2   | 900   |
| ED29 | Stadio Comunale                                  | ED29_2  | 2021-11-12<br>10.16.45.jpg | Percorso di avvicinamento all'edificio                               | ED.20 | Presenza di ostacoli che riducono lo spazio di camminamento.   | 300   | cad. | 5   | 1500  |
| ED29 | Stadio Comunale                                  | ED29_3  | 2021-11-12<br>10.22.48.jpg | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla               | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 100 | 9000  |
| ED29 | Stadio Comunale                                  | ED29_4  | 2021-11-12<br>10.20.37.jpg | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350   | mq   | 5   | 1750  |
| ED29 | Stadio Comunale                                  | ED29_5  | 2021-11-12<br>10.20.47.jpg | Rampa da sostituire e/o adeguare                                     | ED.01 | Rampa da sostituire e/o adeguare.  | 500   | mq   | 20  | 10000 |

|      |                        |         |                            |   |       |  |       |      |    |       |
|------|------------------------|---------|----------------------------|---|-------|--|-------|------|----|-------|
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_6  | 2021-11-12<br>10.35.15.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente               | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20    | cad. | 2  | 40    |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_7  | 2021-11-12<br>10.35.32.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50    | cad. | 1  | 50    |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_8  | 2021-11-12<br>10.37.18.jpg | Necessità di prevedere un sistema di sollevamento per il      | ED.05 | Necessita' di prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio / montascale.  | 15000 | cad. | 1  | 15000 |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_9  | 2021-11-12<br>10.30.20.jpg | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla        | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 30 | 2700  |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_10 | 2021-11-12<br>10.27.58.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento             | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30    | ml   | 60 | 1800  |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_11 | 2021-11-12<br>10.31.19.jpg | Necessità di inserimento rampa per il superamento dei         | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessita' di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.   | 350   | mq   | 5  | 1750  |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_12 | 2021-11-12<br>10.24.21.jpg | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 10 | 300   |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_13 | 2021-11-12<br>10.35.51.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici           | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad. | 50 | 5000  |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_14 | 2021-11-12<br>10.18.37.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non      | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50    | cad. | 6  | 300   |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_15 | 2021-11-12<br>10.27.26.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm          | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250   | ml   | 20 | 5000  |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_16 | 2021-11-12<br>10.26.51.jpg | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei       | ED.21 | Gradini delle scale privi delle caratteristiche e/o dei requisiti richiesti dalla norma e/o da adeguare.   | 250   | €/mq | 30 | 7500  |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_17 |                            | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                   | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30    | cad. | 20 | 600   |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_18 | 2021-11-12<br>10.42.33.jpg | Rampa da sostituire e/o adeguare                              | ED.01 | Rampa da sostituire e/o adeguare.  | 500   | mq   | 20 | 10000 |
| ED29 | Stadio Comunale        | ED29_19 | 2021-11-12<br>10.37.38.jpg | Necessità di prevedere un sistema di sollevamento per il      | ED.05 | Necessita' di prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio / montascale.  | 15000 | cad. | 1  | 15000 |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_1  | 2021-11-12<br>10.48.41.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50    | cad. | 1  | 50    |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_2  | 2021-11-12<br>10.48.56.jpg | Assenza e/o inadeguatezza di interruttori elettrici           | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo.  | 100   | cad. | 50 | 5000  |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_3  | IMG_9471.jpg               | Segnaletica orizzontale e/o verticale non                     | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450   | cad. | 2  | 900   |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_4  | IMG_9475.jpg               | Parcheggio riservato a persone con disabilità non connesso da | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 30 | 2700  |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_5  | IMG_9476.jpg               | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90    | €/mq | 20 | 1800  |

|      |                        |         |                            |  |       |  |     |      |    |      |
|------|------------------------|---------|----------------------------|--|-------|--|-----|------|----|------|
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_6  | IMG_9475.jpg               | Necessità di prevedere la realizzazione di una rampa all'accesso per | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350 | mq   | 5  | 1750 |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_7  | IMG_9486.jpg               | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della                   | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_8  | IMG_9489.jpg               | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_9  | IMG_9478.jpg               | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non             | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50  | cad. | 6  | 300  |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_10 | IMG_9478.jpg               | Percorso pedonale non complanare, caratterizzato dalla               | ED.18 | Pavimentazione di accesso all'edificio non adatta al transito di persone su sedia a ruote, ha un piano di calpestio irregolare, caratterizzato da sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione. | 90  | €/mq | 20 | 1800 |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_11 | IMG_9486.jpg               | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30  | ml   | 60 | 1800 |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_12 | IMG_9477.jpg               | Necessità di inserimento rampa per il superamento dei                | ED.08 | Rampa per superamento 2-3 gradini. Necessità di inserimento rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale.  | 350 | mq   | 5  | 1750 |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_13 | IMG_9489.jpg               | Segnaletica informativa poco o per nulla chiara, non                 | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_14 | IMG_9500.jpg               | Necessità di ridefinizione della luce netta della porte              | ED.27 | Luce netta delle porte interne inferiore a 75 cm.  | 700 | cad. | 5  | 3500 |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_15 | IMG_9493.jpg               | Segnaletica informativa e di sicurezza interna poco                  | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED30 | Palazzetto dello Sport | ED30_16 | IMG_9486.jpg               | Assenza e/o inadeguatezza di segnaletica di                          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente leggibile / Segnaletica da adeguare.  | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED31 | Piscina Comunale       | ED31_1  | 2021-11-12<br>11.17.28.jpg | Segnaletica orizzontale e/o verticale non                            | ED.16 | Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili.   | 450 | cad. | 2  | 900  |
| ED31 | Piscina Comunale       | ED31_2  | 2021-11-12<br>11.32.30.jpg | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della                   | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED31 | Piscina Comunale       | ED31_3  | 2021-11-12<br>11.28.12.jpg | Servizi igienici per disabili non adeguatamente                      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc.  | 20  | cad. | 2  | 40   |
| ED31 | Piscina Comunale       | ED31_4  | 2021-11-12<br>11.27.02.jpg | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona        | ED.15 | Assenza di specchio posizionato ad altezza adeguata a persona seduta.  | 50  | cad. | 1  | 50   |
| ED31 | Piscina Comunale       | ED31_5  | 2021-11-12<br>11.32.48.jpg | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non             | ED.14 | Assenza di segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino.   | 50  | cad. | 6  | 300  |
| ED31 | Piscina Comunale       | ED31_6  | 2021-11-12<br>11.23.11.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano su entrambi i lati per           | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250 | ml   | 6  | 1500 |
| ED31 | Piscina Comunale       | ED31_7  | 2021-11-12<br>11.21.11.jpg | Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm                 | ED.12 | Assenza od inadeguatezza del corrimano. Corpo scala non dotato di corrimano che sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe/corrimano da adeguare. Corrimano non presente su                         | 250 | ml   | 20 | 5000 |
| ED31 | Piscina Comunale       | ED31_8  | 2021-11-12<br>11.23.35.jpg | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento                    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30  | ml   | 60 | 1800 |

|      |                         |        |                            |  |       |  |     |      |    |      |
|------|-------------------------|--------|----------------------------|--|-------|--|-----|------|----|------|
| ED31 | Piscina Comunale        | ED31_9 | 2021-11-12<br>11.26.45.jpg | Assenza e/o<br>inadeguatezza di<br>interruttori elettrici  | ED.09 | Assenza di illuminazione artificiale con comando individuabile al buio<br>e disposto su ogni pianerottolo.                             | 100 | cad. | 50 | 5000 |
| ED32 | Tendostruttura sportiva | ED32_1 | IMG_9521.jpg               | Porte a vetri senza<br>elemento di<br>segnalazione della   | ED.28 | Porte a vetri senza elemento di segnalazione della trasparenza   | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED32 | Tendostruttura sportiva | ED32_2 | IMG_9522.jpg               | Segnaletica<br>informativa poco o<br>per nulla chiara, non | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente<br>leggibile / Segnaletica da adeguare.                         | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED32 | Tendostruttura sportiva | ED32_3 | IMG_9523.jpg               | Servizi igienici per<br>disabili non<br>adeguatamente      | ED.11 | Servizi igienici per disabili non adeguatamente segnalati tramite<br>dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi, ecc. | 20  | cad. | 2  | 40   |
| ED32 | Tendostruttura sportiva | ED32_4 | IMG_9528.jpg               | Assenza e/o<br>inadeguatezza delle<br>fasce a pavimento    | ED.13 | Assenza e/o inadeguatezza delle fasce a pavimento.   | 30  | ml   | 60 | 1800 |
| ED32 | Tendostruttura sportiva | ED32_5 | IMG_9516.jpg               | Assenza e/o<br>inadeguatezza di<br>segnaletica di          | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente<br>leggibile / Segnaletica da adeguare.                         | 30  | cad. | 10 | 300  |
| ED32 | Tendostruttura sportiva | ED32_6 | IMG_9516.jpg               | Segnaletica<br>informativa e di<br>sicurezza interna poco  | ED.10 | Segnaletica poco o per nulla chiara, non esauriente e/o non facilmente<br>leggibile / Segnaletica da adeguare.                         | 30  | cad. | 10 | 300  |